BOSCH KTS 590 ESI[tronic]

Lørdag,10,Oktober,2026,14:28:49:21285

Se side 7-8-16-17 i diagnosen (konklusion på sidste side)

Stelnummer: TMBJR7NU Indreg.nr.: EP48

Kørestrækning: 7475km Reparationsordre:

Modeltype: NU-SK37 (3Q0)

Søgning: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 17 19 2B 3C 42 44 4B 52 5F 69 6C
75 A5 BB BC CA D6 D7

Stelnummer: TMBJR7NU Kørestrækning: 7475km

01-Motor -- Status: Ok 0000

02-Automatik -- Status: Ok 0000

03-ABS bremser -- Status: Ok 0000

05-Adg./Startkodning -- Status: Ok 0000

08-Klimaanlæg -- Status: Ok 0000

09-Centralelektr. BCM1 -- Status: Ok 0000

10-Park.assist. -- Status: Ok 0000

13-Afstandsreg. 1 -- Status: Ok 0000

15-Airbags -- Status: Ok 0000

17-Instrument -- Status: Fejlfunktion 0010

19-CAN Gateway -- Status: Fejlfunktion 0010

2B-Ratstammelås -- Status: Ok 0000

3C-Kørebaneskiftass. -- Status: Ok 0000

42-Dørelektr. V for -- Status: Ok 0000

44-Servostyring -- Status: Ok 0000

4B-Multifunkt.modul -- Status: Ok 0000

52-Dørelektr. H for -- Status: Ok 0000

5F-Informationselek. -- Status: Fejlfunktion 0010

69-Anhængertræk -- Status: Ok 0000

6C-Bak-kamera -- Status: Ok 0000

75-Nødopk. Kommun. -- Status: Fejlfunktion 0010

A5-Frontkamera -- Status: Ok 0000

BB-Bagdør førerside -- Status: Ok 0000

BC-Bagdør passagerside -- Status: Ok 0000

CA-Skydetagselektronik -- Status: Ok 0000

D6-V. lysstyring 2 -- Status: Ok 0000

D7-H. lysstyring 2 -- Status: Ok 0000

Styreenhed 01: Motor (J623-DXDB) **Omdirigeringsfejl!**

Styreenhedsnr: SW: 05E 906 019 BS HW: 05E 907 309 CB

Komponent: R4 1.5l TFS H80 3609

Revision: KMH80000 Datasæt nummer: V03935377HY 0001 CVN: A353B822

Kodning: 0125003223741D0830000000000000000000000000000000

Forhandler: WSC 33000 074 00525

ASAM datasæt: EV_ECM15TFS01105E906019BS 002003

ROD: EV_ECM15TFS01105E906019BJ_002_AU37.rod

VCID: 78A9EE6A8256799ADF0-802C-R SFD+SFD2 [x]

VINID: 91D49A8877A5124140106144207E1F379E

Ingen fejlkoder fundet.

Readiness: 0000 0000

Styreenhed 02: Automatik (J743)

Styreenhedsnr: SW: 0CW 906 556 LB HW: 0CW 300 029 F

Komponent: DQ200G3 CHI H08 0762

Serienummer: VTH02510030293 CVN: C971B1C2

ASAM datasæt: EV_TCMDQ200025 001012

ROD: EV_TCMDQ200025.rod

VCID: 176BCDD6AF0896E236A-8042-R SFD [x]

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed 03: ABS bremser (J104)

Styreenhedsnr: SW: 5QA 614 517 BE HW: 5QA 614 517 B

Komponent: ESC H34 0670

Serienummer: 63225000006515 Datasæt nummer: V03935455YN 0001 CVN: 6B6E9012

Kodning: 8A185A28A099819C0109A59C9CA541C40400942149A000

ASAM datasæt: EV_Brake1ESCMQB37CLASS 008020

ROD: EV_Brake1ESCMQB37CLASS.rod

VCID: 06559092F8A21F6ADDC-8052-R SFD+SFD2 [x]

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed 05: Adg./Startkodning (J518)

Styreenhedsnr: SW: 3Q1 959 435 F HW: 3Q1 959 435 F

Komponent: VWKESSYMQB 037 1502

Revision: 00037000 Serienummer: 0674508207 Datasæt nummer: V03935493JC 0001

Kodning: 032C0C0723

Forhandler: WSC 33000 074 00150

ASAM datasæt: EV_KessyHellaMQBAB 004057

ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod

VCID: 3E253872E0F287AAD5C-806A-R

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed 08: Klimaanlæg (J255)

Styreenhedsnr: SW: 565 907 044 ED HW: 565 907 044 ED

Komponent: Climatronic H04 3003

Revision: 00001K00 Datasæt nummer: V03935436NW 0001

Kodning: 0601000400011401110400OC00109034

Forhandler: WSC 33000 074 00525

ASAM datasæt: EV_ACClimaBHBVW37X 006151

ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod

VCID: 619FA30E31CC985288E-8034-R

Styreenhed til friskluftblæser (foran):

Kølemiddeltryk/-temperatur føler:

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed 09: Centralelektr. BCM1 (J519)

Styreenhedsnr: SW: 5Q0 937 084 ET HW: 5Q0 937 084 ET

Komponent: BCM MQBAB H H60 0813

Serienummer: 00202532600518ÿ Datasæt nummer: V03935486QU 0001

Forhandler: WSC 33000 074 00531

ASAM datasæt: EV_BCMMQB 024001

ROD: EV_BCMBOSCH_024_VW27.rod

VCID: 0E45A8B290D2572A65C-805A-R SFD+SFD2 [x]

Regn- og lyssensor:

Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 85E 955 555 B HW: 85E 955 555

Komponent: G397_RLFSS H09 0011

Serienummer: 45417516X85E955555B0

Kodning: 80006E

Ratstammekontakt:

Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5Q1 953 521 LC HW: 5Q1 953 569 L

Komponent: Lenks.Modul H34 0190

Serienummer: 0100241120250C301971

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed 10: Park.assist. (J446

Styreenhedsnr: SW: 5QA 919 294 L HW: 5QA 919 294

Komponent: PDC 8 Kanal H12 0083

Serienummer: 000150058625328 Datasæt nummer: V03935440ZM 0001

Kodning: 8471155951

Forhandler: WSC 33000 074 00525

ASAM datasæt: EV_EPHVA18AU3700000 010058

ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_VW27.rod

VCID: 55F787DE758464F2E46-8000-R

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed 13: Afstandsreg. 1 (J428)

Styreenhedsnr: SW: 2Q0 907 567 D HW: 2Q0 907 819

Komponent: ACCCONTIMQB H04 0543

Datasæt nummer: V03935458BB 0001

Kodning: 32057FDA5CFF8728749F812C8140878000000000000000000024

Forhandler: WSC 33000 074 00525

ASAM datasæt: EV_ACCMRRCONTIUNECEMQB 004021

ROD: EV_ACCMRRCONTIUNECEMQB_VW27.rod

VCID: 392F2B6EF9DCA092E0E-806C-R SFD+SFD2 [x]

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed 15: Airbags (J234)

Styreenhedsnr: SW: 5QF 959 655 BT HW: 5QF 959 655 BT

Komponent: Airbag VW23 003 0118

Revision: -------- Serienummer: 003C0TJPUQA7YN Datasæt nummer: V03935470D 0001

Kodning: 98CCC0C0000000005C5400CF000C40000065

Forhandler: WSC 00000 000 00000

ASAM datasæt: EV_AirbaVW23TS6VW48X 001010

ROD: EV_AirbaVW23TS6VW48X_VW27.rod

VCID: 290FFB2E097C101290E-807C-R SFD+SFD2 [x]

Crashsensor til sideairbag i førerside:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: ---------- HW: 654 001 011 25
Komponent: SideSensor_Df 011 0887
Serienummer: 35700009A781513B6C79
Kodning: 2D2D2D

Crashsensor til sideairbag i passagerside:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: ---------- HW: 654 000 511 25
Komponent: SideSensor_Pf 011 0887
Serienummer: 35800005A78D2371413.
Kodning: 2D2D2D

Crashsensor til sideairbag bagi i førerside:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: ---------- HW: 654 002 108 25
Komponent: SideSensor_Dr 040 0148
Serienummer: 3510050B0E588391A647
Kodning: 2D2D2D

Crashsensor til sideairbag bagi i passagerside:
Undersystem 4 - Styreenhedsnr: SW: ---------- HW: 654 002 108 25
Komponent: SideSensor_Pr 040 0148
Serienummer: 3520050B8E588385273B
Kodning: 2D2D2D

Crashsensor til frontairbag i førerside:
Undersystem 5 - Styreenhedsnr: SW: ---------- HW: 654 001 708 25
Komponent: FrontSensor_D 080 0149
Serienummer: 3550050A6E40A091EB5G
Kodning: 2D2D2D

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed 17: Instrument (J285)

Styreenhedsnr: SW: 565 920 790 K HW: 565 920 790 K

Komponent: KOMBI 812 9129

Datasæt nummer: V03935477YY 0001

Kodning: 042C141D6F8C0008018D624B1001000800600020

Forhandler: WSC 33000 074 00571

ASAM datasæt: EV_DashBoardVDDMQBA0 003063

ROD: EV_DashBoardVDDMQBA0_003_VW27.rod

VCID: 2615F01218623F6ABDC-8072-R SFD+SFD2 [x]

5 fejlkoder fundet:

16777018 - Funktionsbegrænsning på grund af kommunikationsforstyrrelse

U1110 00 [00001000] - -

[BAP_Audio_0x31 keine Kommunikation]

Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse

Fryserammedata:

Fejlprioritet: 6

Fejlhyppighed: 16

Nulstiltæller: 88

Kørestrækning: 7321 km

Dato: 2026.10.07

Tid: 11:53:59

16777020 - Funktionsbegrænsning på grund af kommunikationsforstyrrelse

U1110 00 [00001000] - -

[BAP_TEL_0x28 keine Kommunikation]

Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse

Fryserammedata:

Fejlprioritet: 6

Fejlhyppighed: 13

Nulstiltæller: 88

Kørestrækning: 7321 km

Dato: 2026.10.07

Tid: 11:53:56

16777022 - Funktionsbegrænsning på grund af kommunikationsforstyrrelse

U1110 00 [00001000] - -

[BAP_NAV SD_0x32 keine Kommunikation]

Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse

Fryserammedata:

Fejlprioritet: 6

Fejlhyppighed: 14

Nulstiltæller: 88

Kørestrækning: 7318 km

Dato: 2026.10.07

Tid: 11:57:40

16777030 - Funktionsbegrænsning på grund af kommunikationsforstyrrelse

U1110 00 [00001000] - -

[BAP_TEL2_0x29 keine Kommunikation]

Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse

Fryserammedata:

Fejlprioritet: 6

Fejlhyppighed: 16

Nulstiltæller: 88

Kørestrækning: 7321 km

Dato: 2026.10.07

Tid: 11:58:56

8667137 - Kilometertal

U1679 00 [00001000] - Beregning fejlbehæftet

[Beregningsgrundlag for vejstrækning forkert]

Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse

Fryserammedata:

Fejlprioritet: 4

Fejlhyppighed: 1

Nulstiltæller: 82

Kørestrækning: 7340 km

Dato: 2026.10.07

Tid: 14:44:49

Styreenhed 19: CAN Gateway (J533)

Styreenhedsnr: SW: 3Q0 907 530 BF HW: 3Q0 907 530 BB

Komponent: GW 2023 CLA 550 5585

Revision: -------- Serienummer: CU5SIB141125009 Datasæt nummer: V03935487QV 0001

Kodning:

0000838D0F00000000000000000000000000000000300030000000001000000000000000000000000000000000000000

GVL: 3D0000000600C0CC80000002C80010000000000200000000000000000000046

ASAM datasæt: EV_GatewMQB2020Class 001001

ROD: EV_GatewMQB2020Class_VW27.rod

VCID: 74B1DA5A9E3E1DFAF38-8020 SFD+SFD2 [x]

Generator:

Komponent: 5-01-14-01-04

Styreenhed til batteriovervågning:

Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J

Komponent: J367-BDMConti H03 1051

Serienummer: 75886004002511170235

Styreenhed til multifunktionsrat:

Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 5E3 919 719 AC HW: 5E3 919 719 AC

Komponent: E221__MFL-PR6 H02 0110

Serienummer: PR6-0440061308251320

Styreenhed til ratberøringsregistrering:

Undersystem 4 - Styreenhedsnr: SW: 5E3 959 542 BD HW: 5E3 959 542 BD

Komponent: KLR 089 0029

Serienummer: 3144797AA25321337204

2 fejlkoder fundet:

2166903 - Gearkassestyreenhed

U0101 00 [00101000] - Ingen kommunikation

[TCM_no_communication]

Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse

Fryserammedata:

Fejlprioritet: 4

Fejlhyppighed: 1

Nulstiltæller: 35

Kørestrækning: 7453 km

Dato: 2026.10.08

Tid: 11:57:01

8417280 - Diagnosefilter

U17A0 00 [00101000] - Ikke aktiveret

[Filter er IKKE aktiv]

Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse

Fryserammedata:

Fejlprioritet: 3

Fejlhyppighed: 1

Nulstiltæller: 31

Kørestrækning: 7318 km

Dato: 2026.10.07

Tid: 11:51:59

Styreenhed 2B: Ratstammelås (J764)

Styreenhedsnr: SW: 3WA 905 861 A HW: 3WA 905 861

Komponent: ELV-MQB_UNECE H05 0071

Serienummer: 25000273407007- Datasæt nummer: V03935361XC 0001

Kodning: 0808000000000000

Forhandler: WSC 33000 074 00571

ASAM datasæt: EV_ELVMarqUNECE 004001

ROD: EV_ELVMarqUNECE_004_VW27.rod

VCID: 49CF5BAEA93C301270E-801C-R SFD+SFD2 [x]

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed 3C: Kørebaneskiftass. (J1086)

Styreenhedsnr: SW: 2Q0 907 686 H HW: 2Q0 907 686 H

Komponent: HRE_Master H26 0320

Serienummer: 14520089346951 Datasæt nummer: V03935423HF 0001

Kodning: 66954640

ASAM datasæt: EV_HREHellaGen3MstrUNECE 001001

ROD: EV_HREHellaGen3MstrUNECE_SK27.rod

VCID: 3FDB4576E7F88EA2DEA-806A-R

Styreenhed 2 til vognbaneskiftassistent:

Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 2Q0 907 685 H HW: 2Q0 907 685 H

Komponent: HRE_Slave H26 0320

Serienummer: 14520089387726

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed 42: Dørelektr. V for (J386)

Styreenhedsnr: SW: 5Q4 959 593 Q HW: 5Q4 959 593 Q

Komponent: TSG FS 016 0921

Serienummer: 0000571648159 Datasæt nummer: V03935434AG 0001

Kodning: 00158120D000020000001100

Forhandler: WSC 33000 074 00531

ASAM datasæt: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001023

ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW37.rod

VCID: 53F379C67B707AC20A2-8006-R

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed 44: Servostyring (J500)

Styreenhedsnr: SW: 5QS 907 146 D HW: 5QS 907 146

Komponent: BASGEN1MQB37 263 2122

Serienummer: 01052904 Datasæt nummer: V03935462BS 0001

Kodning: 0100000001000001000102010100010000000101010O

ASAM datasæt: EV_SteerAssisBASGEN1MQB37 017078

ROD: EV_SteerAssisBASGEN1MQB37_017.rod

VCID: 58E98EEA6296599AFF0-800C-R SFD+SFD2 [x]

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed 4B: Multifunkt.modul (J745)

Styreenhedsnr: SW: 3Q0 907 338 P HW: 3Q0 907 338 S

Komponent: FCM MQB High H10 0408

Serienummer: 13112520991159 Datasæt nummer: V03935456QX 0001

Kodning: 00000007090009E200002F1101000000000000000000000000000000000000

Forhandler: WSC 33000 074 00525

ASAM datasæt: EV_MultiModulContiMQBCl 001009

ROD: EV_MultiModulContiMQBCl_VW27.rod

VCID: 42DD4C82940AE34AB14-8016-R

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed 52: Dørelektr. H for (J387)

Styreenhedsnr: SW: 5Q4 959 592 Q HW: 5Q4 959 592 Q

Komponent: TSG BFS 016 0921

Serienummer: 0000571816329 Datasæt nummer: V03935434AU 0001

Kodning: 00158120D000020000001100

Forhandler: WSC 33000 074 00531

ASAM datasæt: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001023

ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_VW37.rod

VCID: 52FD7CC2446A73CA014-8006-R

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed 5F: Informationselek. (J794)

Styreenhedsnr: SW: 57A 035 816 C HW: 57A 035 816 C

Komponent: MU-O-ND-EU H40 0519

Serienummer: SKZAZ2E0409107 Datasæt nummer: V03935480CF 0001

Kodning: 33260000000020000000000000000000000000000000000000

ASAM datasæt: EV_MUOIMQB 002001

ROD: EV_MUOIMQB_002_VW48.rod

VCID: 270BFD161F68266286A-8072-R SFD+SFD2 [x]

Visnings- og betjeningsenhed 1 til informationselektronik:

Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 565 919 605 B HW: 565 919 605 B

Komponent: ABT_Std-2_Nav 391 8321

Serienummer: SKZ6ZHD3260818

Medie:

Undersystem 2 - Styreenhedsnr:: V03 959 822 LE

Komponent: EUR 2025/26 3129

2 fejlkoder fundet:

4112 - Oprettelse af spændingsfrihed aktiv

B184C 00 [00001000] - -

[Frikobling/oplåsning af køretøjsdiagnose beskyttelse er aktiv]

Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse

Fryserammedata:

Fejlprioritet: 3

Fejlhyppighed: 1

Nulstiltæller: 32

Kørestrækning: 7318 km

Dato: 2026.10.07

Tid: 11:56:57

Kl. 30 spænding: 14.1 V

1555 - Kontroller softwareversionsmanagement

B201A 00 [00001001] - -

[Check software version management]

Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse

Fryserammedata:

Fejlprioritet: 6

Fejlhyppighed: 1

Nulstiltæller: 40

Kørestrækning: 7318 km

Dato: 2026.10.07

Tid: 11:51:57

Kl. 30 spænding: 14.1 V

Modulnavn: K

Kl. 30 spænding: 9.5 V

Modulnavn: 5

Ethernet tæller checksum fejl sløjfe 2: 53

Ethernet tæller forbindelsesafbrydelser sløjfe 2: 57

Styreenhed 69: Anhængertræk (J345)

Styreenhedsnr: SW: 5H2 907 383 E HW: 5H2 907 383

Komponent: Anhaenger H12 0207

Serienummer: 000000000006754 Datasæt nummer: V03935307TC 0001

Kodning: 0100000202001300

ASAM datasæt: EV_TrailFunctG3MPFMHella 001012

ROD: EV_TrailFunctG3MPFMHella_VW27.rod

VCID: 323D1C4224AA53CA214-8066-R SFD+SFD2 [x]

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed 6C: Bak-kamera (J772)

Styreenhedsnr: SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B

Komponent: RVC Compact H19 0231

Datasæt nummer: V03935416WH 0001

Kodning: 04230601A3002015000040

Forhandler: WSC 33000 074 00525

ASAM datasæt: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009

ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB.rod

VCID: 392F2B6EF9DCA092E0E-806C-R

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed 75: Nødopk. Kommun. (J949)

Styreenhedsnr: SW: 2GA 035 284 C HW: 2GA 035 284

Komponent: OCUClas2023_H H11 0666

Serienummer: 0000000507VIWPH Datasæt nummer: V03935490SJ 0001

Kodning: 03010500000100211000010012002607111112111012100100

ASAM datasæt: EV_OCUClass2023 001067

ROD: EV_OCUClass2023.rod

VCID: 33331946DBB05AC22A2-8066-R SFD+SFD2 [x]

1 fejlkode fundet:

0081 - Databus manglende besked

U1121 00 [00101100] - -

[Ethernet databus manglende besked - Infotainment enhed]

Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse

Fryserammedata:

Fejlprioritet: 6

Fejlhyppighed: 16

Nulstiltæller: 40

Kørestrækning: 7321 km

Dato: 2026.10.07

Tid: 11:58:58

Kl. 30 spænding: 14.2 V

Styreenhed A5: Frontkamera (R242)

Styreenhedsnr: SW: 2Q0 980 653 K HW: 2Q0 980 653 A

Komponent: MQB MFK 3.0 H19 1653

Serienummer: EAF019111253280 Datasæt nummer: V03935472MW 0001

Kodning: 00020888117E4020089E1800103000800141804860000000000000000000000

ASAM datasæt: EV_MFK3ValeoMQB 007058

ROD: EV_MFK3ValeoMQB_007_VW27.rod

VCID: 3D273F7EEDF49CB2CC6-8068-R

1 fejlkode fundet:

1126517 - Databus modtaget fejlværdi

U1123 00 [00001000] - -

[ACC 06: ACC status ACC omskiftbar mulig: fejl]

Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse

Fryserammedata:

Fejlprioritet: 6

Fejlhyppighed: 2

Nulstiltæller: 33

Kørestrækning: 7318 km

Dato: 2026.10.07

Tid: 11:59:59

Styreenhed BB: Bagdør førerside (J388)

Styreenhedsnr: SW: 5Q4 959 595 Q HW: 5Q4 959 595 Q

Komponent: TSG HFS 016 0921

Serienummer: 0000571808322 Datasæt nummer: V03935408XR 0001

Kodning: 00008120000020000001100

Forhandler: WSC 33000 074 00531

ASAM datasæt: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001023

ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod

VCID: 55F787DE758464F2E46-8000-R

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed BC: Bagdør passagerside (J389)

Styreenhedsnr: SW: 5Q4 959 595 Q HW: 5Q4 959 595 Q

Komponent: TSG HBFS 016 0921

Serienummer: 0000571808328 Datasæt nummer: V03935408XP 0001

Kodning: 00008120000020000001100

Forhandler: WSC 33000 074 00531

ASAM datasæt: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001023

ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod

VCID: 55F787DE758464F2E46-8000-R

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed CA: Skydetagselektronik (J245)

Styreenhedsnr: SW: 4K8 907 594 AC HW: 4K0 907 594

Komponent: SAD_STG_1 010 0010

Datasæt nummer: V03935441QQ 0001

Kodning: 408040632602

Forhandler: WSC 33000 074 00525

ASAM datasæt: EV_SunRoofCONTIAU736 009015

ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_009_VW37.rod

VCID: 7DA7FF7EAD745CB28C6-8028-R

Dørstyreenhed: venstre bagdør:

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed D6: V. lysstyring 2 (A31)

Styreenhedsnr: SW: 992 941 572 CJ HW: 992 941 572 C

Komponent: LED1L H17 9204

ASAM datasæt: EV_LLPGen3LKEBODPO68X 002003

ROD: EV_LLPGen3LKEBODPO68X_002_VW27.rod

VCID: 6D87CF3EFD14CC323C6-8038-R

Ingen fejlkoder fundet.

Styreenhed D7: H. lysstyring 2 (A27)

Styreenhedsnr: SW: 992 941 572 CJ HW: 992 941 572 C

Komponent: LED1R H17 9204

ASAM datasæt: EV_LLPGen3RKEBODPO68X 002003

ROD: EV_LLPGen3RKEBODPO68X_002_VW27.rod

VCID: 6D87CF3EFD14CC323C6-8038-R

Ingen fejlkoder fundet.

Slutning-(Forløbet tid: 09:29, VBat. start/slut: 12.3V/12.0V. VIgn 12.0V)--

----------11 fejlkoder fundet----------

Opstilling

Forsøg 1

Indsat USB-enhed med musik (6,4 GB) af typen wma og mp4

Infotainment genstarter efter 6 minutter kontinuerligt.

Forsøg 2

Indsat USB-enhed med en enkelt fil (mp4)

Infotainment genstarter ikke men lille pause på 1 sekund konstateres efter 6 minutter.

Internetradio fungerer ikke.

Nødkald ikke afprøvet

Konklusion

Sandsynligvis fejl i kommunikationsstyring mellem flere enheder herunder centralenhed.

Dette kan skyldes fejlbehæftet ledningsnet, CPU-fejl, Ramfejl, fejlmontering/konstruktion.