



Køretøjsdata

8:10**08.01.2015**

<i>Stelnummer</i>	WV2ZZZ7HZFH044582	<i>Motorkendingsbogstav</i>	CCHA
<i>Salgstype</i>	7EMC37	<i>Gearkendingsbogstav</i>	NZQ
<i>Modelår</i>	2015	<i>Akseldrevskendemærke</i>	7A
<i>Model</i>	TR	<i>Udstyr</i>	ZH
<i>Modelbetegnelse</i>	Transp. Multivan	<i>Tagfarve</i>	P3
<i>Produktionsdato</i>	19.09.2014	<i>Udvendig farve/Laknummer</i>	P3/B4V
<i>Ordrenr.</i>			

PR-numre

A8E	Multivan Comfortline
AF0	Ohne Stauraum
AW6	Version Blue Motion
B04	Typprüfand Dänemark
B0A	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
C35	Betriebserlaubnis Nachtrag
CK8	Leichtmetallräder 6 1/2J x 16
D91	4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/103 KW(4V) TDI Common-Rail, Grundmotor: TG3/TJ3/TP5 /TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5
E0A	Keine Aktionsausführung
EA0	Ohne Anschlussgarantie
EU0	Ohne Steckdose vorn
F0A	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
FC0	Ohne Individualeinbau
FM0	Variante Grundausstattung
G1C	7-Gang-Automatikgetriebe
GP0	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
GX5	Elektrisch betätigte Schiebetür rechts plus Zuziehhilfe
GY0	Ohne Zuziehhilfe für Heckklappe
GZ0	Manuell betätigte Türen
H67	Reifen 215/65 R16C 106/104T Rollwiderstandsoptimiert
II0	Ohne Einbauschrank
J1N	Batterie 420A (75Ah)
K4H	Geschlossener Aufbau
L0L	Linkslenker
N0H	Sitzbezüge in Stoff
NF0	Ohne Markise
NR1	Embleme (Innen)
NY0	Batterie/Generator Kapazität Standard
PK4	Climatronic
QA0	Ohne Kindersitz
QE4	Ablagenpaket 2
QG1	Wartungsintervallverlängerung
QI8	Serviceanzeige 40000 km oder 2 Jahre (variabel)
QJ1	Chrom-Paket



Køretøjsdata

8:10

08.01.2015

PR-numre

QL3	Wärmeschutzglas (grün)
QV3	Digitaler Radioempfang
TM3	4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03L.C
U5A	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
UF0	Ohne elektrische Schnittstelle
V0A	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
VX0	Ohne Sprechanlage
WE1	Dänemark
Z1K	Radioanlage "RCD 310" mit digitalem Radioempfang (DAB+)
Z1M	Mobiltelefonvorbereitung "Plus" (mit Sprachbedienung)
Z4A	Licht & Sicht
ZBT	BlueMotion Technology
ZL6	Chrompaket
ZR9	Reserverad (Stahl) in Fahrbereifung
0E1	Kurzer Radstand
0FA	Fertigungsablauf Standard
0G6	Tiptronic mit Rollmodus
0JE	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 5
0KT	Mit speziellem Aufkleber
0SA	Ohne spezielle Aufkleber/Schilder
0TA	Ohne Fußmatten
0VL	Bordliteratur in dänisch
0WQ	Zul. Gesamtgewicht
0Y1	Standard-Klimazonen
0YB	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
0ZN	Getriebeübersetzung, lang
1AK	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) mit Bremsassistent
1CP	Fahrzeugklassen-Differenzierung -7E0-
1D2	Anhängevorrichtung, abnehmbar und abschließbar
1EX	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
1G2	Reserverad in Fahrbereifung, Stahl
1HZ	Hinweisschilder ohne Ländergruppe
1L0	Normalluftfilter
1N1	Servolenkung
1NL	Abdeckungen für Leichtmetallräder
1PA	Radschrauben Standard
1S1	Bordwerkzeug und Wagenheber
1T0	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
1U1	Klapptisch
1W0	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
1Y0	Ohne Differentialsperre
1Z3	Doppelte Serienkraftstoffstoberstbefüllung
2A0	Ohne Überführungsausrüstung
2E3	16 Zoll Fahrwerk
2G2	Ohne Einsatz für Betankung (Diesel)



Køretøjsdata

8:10

08.01.2015

PR-numre

	ohne Fluorierung (nicht RME beständig)
2JG	Stoßfänger in Wagenfarbe
2MH	Federung/Dämpfung, tiefergelegt
2N4	Besondere Entdröhnmaßnahmen im Fahrehaus und Fahrgastraum
2P1	Ladekantenschutz in Kunststoff
2PW	Lederlenkrad
2Q0	Ohne modulare Sitzbefestigung
2QE	Schriftzugsatz Multivan
2V1	Staub- und Pollenfilter
2WA	Ohne zusätzliche Bereifung
3B3	Kindersitzverankerung
3CA	Ohne Trennwand
3HB	Lederteilumfang
3JA	Ohne Dacheinsatz im Lade-/Fahrgastraum
3L3	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
3LQ	Türverkleidung
3M7	PKW-Ausführung bis 7-Sitze
3R0	Normaldach
3RC	Heckklappe mit Fensterausschnitt
3S4	Vorbereitung Dachlastträger
3SF	Komfortsitz vorn rechts
3TF	Komfortsitz vorn links
3U4	Gepäckraumabdeckung
3VX	3er-Sitzbank mit Staufach, verschiebbar plus Liegefunktion
3W3	Besondere Innengeräuschkämpfung
3WA	Ohne Sitzbank
3Y7	Sonnenschutzrollo
3YR	Türablagekästen mit Einlegematten
4A0	Ohne Sitzheizung
4B0	Ohne Seitenschutzleiste
4C2	2 Drehsitze mit Längsverstellung auf Schienensystem
4E8	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
4FN	Schiebefenster Fahrgastraum links
4GF	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
4H1	Kindersicherung im Fahrgastraum
4HS	Heckfenster beheizbar mit Heckwischer
4I2	Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung Innenbetätigung ohne Safesicherung
4JH	Seitenfenster fest im Lade-/Fahrgastraum rechts
4L6	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
4LA	Ohne Bedienelement
4N3	Armaturentafel Komfort
4R1	Fensterheber, elektrisch
4S1	Armlehnen für beide Vordersitze
4SM	Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche



Køretøjsdata

8:10

08.01.2015

PR-numre

4TM	Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche
4UF	Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
4X3	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
4Y0	Ohne Staufach/Safebox
5AD	Teppichbodenbelag im Fahrerhaus
5BG	Trittverstärkter Teppichbodenbelag im Fahrgastraum
5C0	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
5CJ	Dachinnenverkl. Komforthimmel im Fahrerhaus und 2-schal. im Fahrgastraum
5D1	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
5DD	Seitenverkleidung Komfort im Fahrgastraum
5FA	Ohne zusätzliche Ablagen im Fahrerhaus
5G0	Ohne Gardinen
5K7	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
5MD	Dekor-Einlagen,Alu-Dekor
5N6	Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen, gedämpft
5NJ	Gasdruckfeder für Frontklappe mit Heckklappenaufsteller Standard
5Q0	Ohne Tür im Lade-/Fahrgastraum links (geschlossene Seitenwand)
5R2	Schiebetür rechts im Lade-/Fahrgastraum
5RQ	Außenspiegel rechts, konvex
5SL	Außenspiegel links, asphärisch
5V3	Scharniere für Hecktüren-/Klappe (Normalausführung)
5ZU	Kopfstützen
6B3	Verzurrösen für trittverstärkten Bodenbelag
6CE	Ausströmer Seitenscheibe
6FF	Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
6KE	Kühlerschutzgitter
6L0	Ohne C-Schienen
6N0	Ohne Schmutzfänger
6U1	Zus. Staubschutz-Dichtung außen
6X4	Einstiegsgriff an A-Säule auf der Fahrer und Beifahrerseite
6XN	Außenspiegel elektr. einstellbar, separat beheizbar
7AA	Wegfahrsperre elektronisch
7B3	12 Volt-Steckdose(n)
7K1	Reifendruckkontrolle
7L6	Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
7MJ	Abgaskonzept, EU5 plus
7P4	Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen



Køretøjsdata

8:10

08.01.2015

PR-numre

7Q0	Ohne Navigationsgerät
7QA	Ohne CD/DVD für Navigation
7V0	Instrumentenbeleuchtung,Standard
7X0	Ohne Einparkhilfe
7Y0	Ohne Spurwechselassistent
8AE	Radio "RCD310 MP3"
8EL	Hauptscheinwerfer mit Doppel-Reflektor Rechtsverkehr
8FB	Zweite Batterie
8GV	Drehstromgenerator 180 A
8K3	Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht und coming home Funktion
8N3	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor
8Q1	Leuchtweitenregulierung
8QL	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
8SD	SBBR-Leuchte mit Lichtscheibe rot eingefärbt
8T1	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
8TC	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
8WH	Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
8X4	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
8Y1	Doppelton-Signalhorn
8Z5	Nicht Heissland
9AH	Climatronic mit 2. Verdampfer und 2. Heizung
9CH	Innenleuchtenkonzept Multivan im Fahrgastraum
9H0	Ohne Dachblinkleuchten
9JA	Nichtraucherausführung
9KA	Ohne Erkennungsleuchten
9LA	Ohne Rundumkennleuchten
9M5	Zuheizer
9N3	Trittschwellenbeleuchtung, Fahrerhaus und Schiebetür(en)
9NA	Ohne Fahrtschreiber
9P1	Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss
9Q5	Multifunktionsanzeige plus Bedienung
9VK	Soundpaket " 1 "
9WL	Multimediabuchse für externe Audioquelle
9Z0	Betriebsspannung 12 V
9ZA	Einbau Handy mit Freisprechanlage